

Gebrauchs- anleitung

Multinorm, Schweißerschutz, Hitze-
Flammschutz, Störlichtbogen, Warnschutz
Chemikalienschutz und Antistatik


Schutzkleidung
(PSA)



Nicht zu Hause waschen!



Nicht reparieren!



Kleidung **immer**
schließen!



Schmutzige Kleidung
schützt nicht!



Jacke / Kittel und Hose
immer zusammen tragen!



Immer nur persönliche
Kleidung tragen!

Info

Körperteile, die **nicht rundum** von Kleidung bedeckt sind, müssen je nach Einsatzbereich **durch andere Schutzvorrichtungen geschützt werden!**



diemietwaesche.de
Sicher versorgt.

Schweißerschutz

EN ISO 11611



Achtung!

Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß **vermindern isolierende Wirkung!**



Hitze-Flammschutz

EN ISO 11612



Eine Lederschürze als Ergänzung schützt Körper und Kleidung.



Störlichtbogen

EN 61482-1-2



Achtung!

Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß **vermindern isolierende Wirkung!**



Warnschutz

EN ISO 20471



Jacke/Kittel und Hose immer **zusammen tragen!**



Chemikalienschutz

EN 13034 Typ 6



Bei direktem Kontakt mit Chemikalien auf der Kleidung: **Anzug tauschen!**



Eingeschränkter Schutz gegen flüssige Chemikalien (Spritzer).



Antistatik

EN 1149-5



Achtung!

Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß **vermindern isolierende Wirkung!**



Unterkleidung **muss vollständig überdeckt sein!**

